

## IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, N° 16.

**Denominación:** "Corral del Cortijo de la Subida".

**Ubicación:**

**Paraje:** El Torcal

**Población:** Albánchez de Mágina – Bedmar. El corral se haya en el límite entre estos dos municipios.

**Mapa 1:10.000** = 948-2-2

**Coordenadas:** X: 0462048 Y: 4182386 (dat europeo 50)

**Altura:** 986m.

**Uso actual:** Sin uso.

**Propiedad:** Particular.

**Conservación:** Semiderruido.

**Medidas:**

**Superficie útil:** 196m<sup>2</sup>

**Perímetro:** exterior del muro construido en piedra seca 44'5m.

**Forma:** Rectangular.

**Dimensiones:** Ancho medio del muro 0'90m. Altura del muro de 1 a 1'80m.

**Ruta de acceso:** Desde Albánchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas: X: 458890 Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2'46Km. se llega hasta el cruce con el Camino de la Fresneda que parte de esta carretera por su lado derecho, se continua por este carril en dirección Sur, hacia el paraje denominado La Mesa (hay otro carril que continua en dirección Este, hacia el paraje conocido por La Fresneda), se continua por este carril principal hasta su final, unos 4'73Km. en el Cortijo de la Subida, la era se haya delante de este cortijo, en su lado Norte.

**Materiales:** Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

**Descripción:** Corral de forma rectangular, que se apoya sobre las paredes del cortijo en una parte de su lado Este y sobre otro muro construido de piedra con argamasa de yeso en su lado Sur. El corral disponía de una tinada de 50m<sup>2</sup> con techado de teja ubicada que ocupaba toda la parte Sur. Anexo a la tinada se ubicaba una pequeña casilla o cortijo de pastores, anexa a su vez al cortijo principal.

**Entorno:** Actualmente se haya rodeada de cultivos de olivar, lindando al Sur con el cerro Carluco, con vegetación de monte bajo, cornicabras y pinar. Presenta excelentes de este cerro y del Torcal, ambos muy próximos, y de todo el valle de Bedmar y Garciez, Loma de Úbeda y Baeza y sierras próximas como la Serrezuela y Cerros de Fique.

**Elementos anexos:** Casa cortijo, hoy en ruinas, y era con las que linda en su lado Este, tinado ubicado dentro del corral en el lado Sur y casilla de pastores.

**Protección existente:** Espacio Protegido. Parque Natural.

**Citas históricas:** No existen.

**Bibliografía:** No existe.

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Dato: Ortofoto digital de Andalucía. E= 1:10.000



Foto 1: Vista del antiguo tinado del corral.

Foto 2: Vista de un de la tapias del corral.

